

东源县历史遗留废弃矿山公告表

编号	图斑编号	一级（损毁类型）	二级（成因类型）	三级（废弃情况）	图斑面积（m ² ）	中心经度	中心纬度
1	WS4416251062080001	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	17037.69	114.9216843	23.97881126
2	WS4416251062080002	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	4394.8	114.9137268	23.97950745
3	WS4416251062080003	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	12312.73	114.9234009	23.97901726
4	WS4416251092210012	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	44912.54	115.0228043	23.97620964
5	WS4416251112030003	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	2790.62	115.2855072	23.88832855
6	WS4416251112030010	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	44699.33	115.2830276	23.89886475
7	WS4416251112030014	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	2297.63	115.2926636	23.89169502
8	WS4416251112030019	挖损	采掘场	无主废弃（无法确认责任主体）	21415.02	115.2796783	23.89936447

WS4416251062080001



影像时间：2024年-2025年

0 15 30 60 90 120 米


WS4416251062080002




影像时间：2024年-2025年

0 5 10 20 30 40 米

WS4416251062080003



WS4416251092210012




WS4416251112030003



影像时间：2024年-2025年

0 5 10 20 30 40 米

WS4416251112030010



影像时间：2024年-2025年

0 30 60 120 180 240 米

WS4416251112030014



影像时间：2024年-2025年

0 5 10 20 30 40 米

WS4416251112030019



影像时间：2024年-2025年

0 20 40 80 120 160 米