


东源县乐频建筑石料有限公司东源县蓝口镇车头山石营坑
矿区建筑用花岗岩矿矿区生态修复项目验收意见

1	采矿权人	东源县乐频建筑石料有限公司
2	矿区位置	东源县蓝口镇车头山
3	工程概况	《东源县乐频建筑石料有限公司东源县蓝口镇车头山石营坑矿区建筑用花岗岩矿矿区生态修复方案》由广东纬地勘测科技有限公司编制。本次申请验收的矿山，矿区面积 0.029km ² ，生态修复总面积 4.8029hm ² 。
4	施工过程	生态修复工程从 2025 年 12 月开工至 2026 年 10 月已完成各项工作，通过砌体拆除、垃圾清运与处理、场地平整、表土回填、土方平整、修筑排水沟、铺设涵管、土壤培肥、土地翻耕、种植乔木、灌木、爬藤、撒播草籽、修筑围栏、警示牌等，完成了矿山生态修复工作。
5	生态修复任务完成情况	生态修复工程量（砌体拆除 52m ³ ；垃圾清运与处理 802m ³ ；场地平整 2915m ³ ；表土回填 6695m ³ ；土方平整 6695m ³ ；修筑排水沟 291.9m；铺设涵管 54m；施有机肥 36t；施复合肥 9t；土地翻耕 5.9758hm ² ；种植乔木 705 株；种植灌木 1015 株；种植爬藤 1500 株；撒播草籽 4.0010 hm ² ；修筑围栏 170m；警示牌 3 块）。 已按要求完成生态修复工程量，土壤检测结果符合相关标准。
6	工程质量认定	生态修复工作已按照方案进行施工，达到阶段验收条件。
7	阶段验收意见	县自然资源局会同市自然资源局、县林业局、市生态环境局东源分局等有关部门，组织邀请有关专家，依据生态修复方案、生态修复计划，对该矿山生态修复工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，生态修复方案要求完成砌体拆除、垃圾清运与处理、场地平整、表土回填、土方平整、修筑排水沟、铺设涵管、土壤培肥、土地翻耕、种植乔木、灌木、爬藤、撒播草籽、修筑围栏、警示牌等工作，基本达到生态修复目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对矿山植被生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。
8	附件	生态修复红线范围、生态修复现场照片

一、生态修复红线范围

东源县蓝口镇车头山石营坑矿区建筑用花岗岩矿矿区生态修复影像图



2000国家大地坐标系
1985国家高程基准，等高距1m。
国家基本比例尺地图图式 第1部分：1: 500 1: 1000 1: 2000地形图图式
2025年11月

1:2000



二、生态修复现场照片：

